

WS009KE USBドライバの インストール方法 について

【目次】

1.	はじめに	2
1.1	環境について	2
2.	Microsoft(R) Windows(R) Vista をご利用の場合	2
2.1	USB ドライバのインストール	2
2.2	デバイスの接続	8
2.3	USB ドライバのアンインストール	9
3.	Windows XP/2000 をご利用の場合	14
3.1	USB ドライバのインストール	14
3.2	デバイスの接続	17
3.3	USB ドライバのアンインストール	19

1. はじめに

1.1 環境について

WS009KE USB ドライバ (バージョン 1.03)

Windows Vista Home Basic/Home Premium
Windows XP Home Edition/Professional
Windows 2000 Professional に対応しています。
Macintosh には対応していません。

WS009KE ユーティリティを使用して、WS009KE とパソコン間のデータ送受信を行う場合、および、ファームウェアの更新を行う場合は、あらかじめパソコンに WS009KE USB ドライバをインストールする必要があります。

- * お使いのパソコンに、古いバージョンの USB ドライバ、ユーティリティがインストールされている場合は、古いバージョンの USB ドライバ、ユーティリティを削除してから、本 USB ドライバ、ユーティリティをインストールしてください。

2. Microsoft(R) Windows(R) Vista をご利用の場合

- USB ドライバは Windows Vista Home Basic/Home Premium に対応しております。
- 画面表示は一例です。お使いのパソコンの環境設定等によっては、表示が異なる場合があります。
- すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

2.1 USB ドライバのインストール

ご注意

インストールの際は、「Administrator」権限のユーザーでログインしてください。

ドライバのインストールが完了するまで WS009KE をパソコンに接続しないでください。

ダウンロードした WS009KE USB ドライバファイル (WS009KE_usb1380_win.exe) をダブルクリックします。(図 2.1-1)




図 2.1-1 ダウンロードした USB ドライバファイル

Windows Vista のユーザアカウント制御によって、次の画面が表示される場合があります。[許可]をクリックします。(図 2.1-2)




図 2.1-2 ユーザー アカウント制御

USB ドライバのインストールを開始する場合は [はい] をクリックします。(図 2.1-3)




図 2.1-3 インストールの確認

画面の表示に従って、USB ドライバをインストールします。

インストールの準備画面表示後、USB ドライバの InstallShield ウィザードが起動されます。

[次へ] をクリックします。(図 2.1-4)



図 2.1-4 インストール準備

インストール先のフォルダを変更する場合は、[変更] をクリックして、インストール先を変更します。

インストール先を確認して [次へ] をクリックします。(図 2.1-5)



図 2.1-5 フォルダ選択

インストールをクリックします。(図 2.1-6)




図 2.1-6 インストール

インストールが開始され、Windows セキュリティが表示されます。

[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。(図 2.1-7)




図 2.1-7 Windows セキュリティ

デバイスの接続画面が表示されたら[OK]をクリックします。(図 2.1-8)




図 2.1-8 デバイスの接続

* 補足 *

パソコンの環境によっては、「デバイスの接続」画面が前面に表示されないことがあります。その場合、タスクトレイにアイコンが表示されています。(図 2.1-9)




図 2.1-9 デバイスの接続

* タスクトレイの「デバイスの接続」アイコンをクリックすると、「図 2.1-8 デバイスの接続」が表示されます。

[完了]をクリックして、インストールを完了します。(図 2.1-10)




図 2.1-10 インストール完了

2.2 デバイスの接続

USB ドライバをインストール後、初めに WS009KE を接続するとき、ドライバが組み込まれます。

WS009KE の電源を入れ、付属の USB ケーブルで、パソコンと接続します。

タスクバー上に「デバイスドライバのインストール」が表示されます。(図 2.2-1)
(クリックしなくても、ドライバの組み込み自動的に行われます。)




図 2.2-1 デバイスドライバのインストール

バルーンをクリックした場合は、「インストール」画面が表示されます。(図 2.2-2)
「閉じる」をクリックします。




図 2.2-2 デバイスドライバのインストール 完了

自動インストールが完了すると、タスクバー上にバルーンが表示されます。(図 2.2-3)




図 2.2-3 デバイスドライバのインストール 完了

2.3 USB ドライバのアンインストール

USB ドライバを、パソコンからアンインストールします

*** ご注意 ***

WS009KE を USB でパソコンに接続した状態でアンインストールを行ってください。

「スタート」 「コントロールパネル」の順にクリックし、プログラムの「プログラムのアンインストール」をクリックします。(図 2.3-1)



図 2.3-1 コントロールパネル

「WS009KE USB Driver」を選択し、[アンインストール]をクリックします。(図 2.3-2)



図 2.3-2 プログラムのアンインストール

アンインストールの確認画面が表示されます。[はい] をクリックします。(図 2.3-3)




図 2.3-3 プログラムと機能

ユーザーアカウント制御から、許可を求められることがあります
[許可] をクリックします。(図 2.3-4)




図 2.3-4 プログラムのアンインストール

USB ドライバがアンインストールされます。(図 2.3-5)



図 2.3-5 アンインストール

デバイスを完全に削除するために、デバイスマネージャーを確認します。

*** ご注意 ***

以下の操作は、WS009KE を USB ケーブルでパソコンに接続したまま行ってください。

「スタート」をクリックし、「コンピュータ」で右クリックします。

メニューから「プロパティ」をクリックします。(図 2.3-6)



図 2.3-6 コンピュータのプロパティ

プロパティ画面の「タスク」から、「デバイスマネージャ (M)」をクリックします。(図 2.3-7)



図 2.3-7 デバイスマネージャ

ユーザーアカウント制御が表示された場合は、[続行] をクリックします。(図 2.3-8)




図 2.3-8 ユーザーアカウント制御

「モデム」の + をクリックし、「WS009KE」を右クリックして、メニューから [削除 (U)] をクリックします。(図 2.3-9)




図 2.3-9 デバイスの削除

デバイスのアンインストール確認が表示されたら

「このデバイスのソフトウェアを削除する」をチェックして、[OK]をクリックします。(図 2.3-10)




図 2.3-10 デバイスの削除

以上で WS009KE の USB Driver が完全に削除されました。

USB ケーブルをパソコン、WS009KE からはずしてください。

3. Windows XP/2000 をご利用の場合

- ・ USB ドライバは Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional に対応しております。
- ・ 画面表示は Windows XP を使用した場合の一例です。お使いのパソコンの環境設定等によっては、表示が異なる場合があります。
- ・ すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

3.1 USB ドライバのインストール

ダウンロードした WS009KE USB ドライバファイル (WS009KE_usb1260_win.exe) をダブルクリックします。(図 3.1-1)




図 3.1-1 ダウンロードした USB ドライバファイル

USB ドライバをインストールする場合は、[はい] をクリックします。(図 3.1-2)




図 3.1-2 インストール確認

[次へ] をクリックして、インストール先を開始します。(図 3.1-3)




図 3.1-3 インストール開始

インストール先を変更する場合は、[変更] をクリックして、インストール先を変更します。
インストール先を確認して [次へ] をクリックします。(図 3.1-4)




図 3.1-4 インストール先選択

インストールをクリックします。(図 3.1-5)




図 3.1-5 インストール

インストールを開始します。

次の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。(図 3.1-6)




図 3.1-6 インストール続行

デバイスの接続 が表示されます。[OK] をクリックします。(図 3.1-7)




図 3.1-7 デバイスの接続

[完了]をクリックして、インストールを完了します。(図 3.1-8)




図 3.1-8 インストール完了

3.2 デバイスの接続

USB ドライバをインストール後、WS009KE とパソコンを USB ケーブルで接続します。

WS009KE の電源を入れ、付属の USB ケーブルをパソコンと WS009KE に接続します。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。(図 3.2-1)

「いいえ、今回は接続しません」をクリックし、[次へ]をクリックします




図 3.2-1 新しいハードウェアの検出ウィザード

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。(図 3.2-2)




図 3.2-2 新しいハードウェアの検出ウィザードの開始

下記の画面が表示されたら [続行]をクリックします (図 3.2-3)




図 3.2-3 ハードウェアのインストール

新しいハードウェアの検出ウィザードの[完了]をクリックします。(図 3.2-4)




図 3.2-4 新しいハードウェアの検出ウィザード完了

以上で USB ドライバのインストール、デバイスの接続が完了しました。

WS009KE ユーティリティを使用することができます、

3.3 USB ドライバのアンインストール

USB ドライバのアンインストールの方法を説明します。

*** ご注意 ***

WS009KE を USB で接続した状態で行ってください。

「スタート」 「マイコンピュータ」の順にクリックし、システムタスクの「プログラムの追加と削除」をクリックします。

「WS009KE USB Driver」を選択し、[削除]をクリックします。(図 3.3-1)



図 3.3-1 プログラムの追加と削除

[はい]をクリックします。(図 3.3-2)



図 3.3-2 プログラムの追加と削除

デバイスを完全に削除するために、デバイスマネージャを確認します。

*** ご注意 ***

以下の操作は、電源を入れたWS009KE とパソコンをUSB ケーブルで接続したまま行ってください。

「スタート」 「マイコンピュータ」の順にクリックし、マイコンピュータの「システムのタスク」から「システム情報を表示する」をクリックします。(図 3.3-3)




図 3.3-3 マイコンピュータ

システムのプロパティから、「ハードウェア」 「デバイスマネージャ」をクリックします。(図 3.3-4)




図 3.3-4 システムのプロパティ

モデムの [+] をクリックし、WS009KE が表示されたら、右クリックしてメニューから [削除 (U)] をクリックします。(図 3.3-5)




図 3.3-5 システムのプロパティ

デバイスの削除の確認が表示されたら、[OK] をクリックします。(図 3.3-6)




図 3.3-6 システムのプロパティ

以上で WS009KE の USB Driver が完全に削除されました。
USB ケーブルをパソコン、WS009KE からはずしてください。